

Främmestad

Essunga Kommun

VA-ledning samt tomter för skola och villor

Geoteknik

Fält- och laboratorieresultat

Rapport 2012-04-11


Obs! Enbart undersökningsresultat !



© Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/1513

Uddevalla 2012-04-11

Bohusgeo AB



Daniel Lindberg

Uppdragsansvarig

daniel@bohusgeo.se

Tel direkt: 0522-946 58

Bohusgeo AB

Bastiongatan 26


451 50 Uddevalla

Tel: 0522-946 50

Fax: 0522-359 78

Hemsida: bohusgeo.se

Reg.nr: 14-556601-5243



Tobias Thorén

Granskat

Innehåll

Textdel	Sida 3
Laboratorieundersökning	
rutinundersökningar	Bilaga 1:1 - 1:4
CPT-sondering, utvärdering med CONRAD	Bilaga 2:1 - 2:8
Ritningar	
plan	G101
sektioner	G301

Uppdragsgivare	ALP Markteknik AB, Lars Björk
Syfte	Undersökningen syftar till att utifrån en angiven undersökningsmängd utgöra underlag för översiktlig bedömning av jordlagerförhållandena inom en tomt för en planerad skola samt fyra mindre tomter avsedda för småhus/villor. Undersökningen syftar också till att sondera efter berg längs en sträcka för en planerad VA-ledning.
Fältarbete	Fältarbetet har utförts under mars 2012 och har omfattat: • trycksondering i 8 punkter • CPT-sondering i 4 punkter • sticksondering i ca 55 punkter • upptagning av störda jordprover med 100 mm skruvprovtagare i 4 punkter Fältarbetena har utförts med bandvagn Geotech 604D. Vid trycksonderingarna har 22 mm stänger och vriden spets använts. Maximal tryckkraft har varit 6 à 7 kN. För att erhålla större nedträngning har stängerna vridits, när enbart tryckning ej varit tillräckligt. CPT-sondering har utförts med sond Geotech och med 36 mm stänger. Utvärdering av sonderingarna har gjort med datorprogrammet CONRAD (SGI). Spetstryck och mantelfriktion har korrigerats med hänsyn till uppmätta portryck. På ritningarna redovisas okorrigerade värden. Sticksonderingarna redovisas ej i denna rapport. De redovisas av VA-projektören.
Laboratoriearbete	Laboratoriearbetet som utförts på vårt geotekniska laboratorium har omfattat bestämning av jordart och vattenkvot på de störda proverna. På utvalda prov har även konflytgränsen bestämts.
Utsättning	Utsättning har gjorts av projektören (ALP Markteknik AB)
Inmätning	Inmätning i plan har gjorts i fält, utifrån befintliga anläggningar (gator mm.). Redovisningen är gjord enligt följande: Koordinatsystem i plan: Sweref 99 13:00 Höjdsystem: RH 00
Beteckningar	Beteckningar enligt SGF/BGS beteckningssystem ver. 2001:2 (se www.sgf.net).
Utvärdering	Utvärderingar, bedömningar, som gjorts och rekommendationer som lämnats redovisas i ett separat PM.



[illegible]

CPT-sondering


Projekt Främmestad				Plats																			
Projektnummer U12020				Borrhål 13																			
Borrföretag				Sonderingsdatum 2012-03-15																			
Förborrningsdjup 0.00 m		Startdjup 0.00 m		Stoppdjup 5.06 m		Grundvattenyta 0.00 m																	
Referens		Geometri Normal		Vätska i filter		Fältgeotekniker AB																	
		Utrustning		☒ Portryck registrerat vid sondering																			
Kalibreringsdata				Nollvärden																			
Sond nr 4263		Inre friktion O_c 0.0 kPa		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Portryck (kPa)</th> <th>Friktion (kPa)</th> <th>Spetstryck (MPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Före</td> <td>264.30</td> <td>110.10</td> <td>7.68</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>263.00</td> <td>110.10</td> <td>7.70</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-1.30</td> <td>0.00</td> <td>0.02</td> </tr> </tbody> </table>					Portryck (kPa)	Friktion (kPa)	Spetstryck (MPa)	Före	264.30	110.10	7.68	Efter	263.00	110.10	7.70	Diff	-1.30	0.00	0.02
	Portryck (kPa)	Friktion (kPa)	Spetstryck (MPa)																				
Före	264.30	110.10	7.68																				
Efter	263.00	110.10	7.70																				
Diff	-1.30	0.00	0.02																				
Datum 2012-03-05		Inre friktion O_f 0.0 kPa																					
Areafaktor a 0.842		Cross talk c_1 0.000																					
Areafaktor b 0.000		Cross talk c_2 0.000																					
Skalfaktorer				Korrigerig																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00 3518</td> <td>0.50 3739</td> <td>50 1348</td> </tr> </tbody> </table>		Portryck	Friktion	Spetstryck	Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor	2.00 3518	0.50 3739	50 1348			Portryck (ingen) Friktion (ingen) Spetstryck (ingen)										
Portryck	Friktion	Spetstryck																					
Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor																					
2.00 3518	0.50 3739	50 1348																					
				Bedömd sonderingsklass																			
☐ Använd skalfaktorer vid beräkning																							
Portrycksobservationer		Skiktgränser		Klassificering																			
Djup (m)	Portryck (kPa)	Djup (m)	Djup (m)	Djup (m)	Densitet	Flytgräns	Jordart																
0.00	0.00			Från	(ton/m ³)																		
				0.00	0.30	2.00																	
				0.30	1.00	2.02																	
				1.00	2.50	1.91																	
				2.50	3.00	1.70	0.55																
				3.00	3.50	1.82	0.40																
							husaSi																
							siLet																
							siLet																
							siLe(t)																
							siLe																
Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007																							

CPT-sondering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattentyta 0.00 m
Startdjup 0.00 m

Förborringsdjup 0.00 m
Förborrat material
Utrustning
Geometri Normal

Projekt Främmostad
Projekt nr U12020
Plats
Borrhål 13
Sonderingsdatum 2012-03-15



Bilaga 2:2

Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-11

CPT-sondering

Projekt Främmostad		Plats	
Projektnummer U12020		Borrhål 16	
Borrföretag		Sonderingsdatum 2012-03-15	
Förborrningsdjup	0.00 m	Geometri	Normal
Startdjup	0.00 m	Vätska i filter	
Stoppdjup	4.42 m	Fältgeotekniker	AB
Grundvattenyta	0.00 m	Utrustning	
Referens		☒ Portryck registrerat vid sondering	

Kalibreringsdata				Nollvärden			
Sond nr	4263	Inre friktion O_c	0.0 kPa		Portryck (kPa)	Friktion (kPa)	Spetstryck (MPa)
Datum	2012-03-05	Inre friktion O_f	0.0 kPa	Före	263.40	110.10	7.68
Areafaktor a	0.842	Cross talk c_1	0.000	Efter	262.80	110.10	7.69
Areafaktor b	0.000	Cross talk c_2	0.000	Diff	-0.60	0.00	0.01

Skalfaktorer						Korrigerig	
Portryck		Friktion		Spetstryck		Portryck	(ingen)
Område	Faktor	Område	Faktor	Område	Faktor	Friktion	(ingen)
2.00	3518	0.50	3739	50	1348	Spetstryck	(ingen)
						Bedömd sonderingsklass	

☐ Använd skalfaktorer vid beräkning

Portrycksobservationer		Skiktgränser	Klassificering				
Djup (m)	Portryck (kPa)	Djup (m)	Djup (m)		Densitet		
0.00	0.00		Från	Till	(ton/m ³)	Flytgräns	Jordart
			0.00	0.30	1.98		husaSi
			0.30	1.00	1.91		siLet
			1.00	2.40	1.86		siLet
			2.40	3.00	1.76	0.52	siLe
			3.00	4.30	1.68	0.49	siLe


Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007

CPT-sondering

Referens
Nivå vid referens 0.00 m
Grundvattenyta 0.00 m
Startdjup 0.00 m

Förbörningsdjup 0.00 m
Förborrat material
Utrustning
Geometri Normal

Projekt Främmostad
Projekt nr U12020
Plats
Borrhål 16
Sonderingsdatum 2012-03-15




Bilaga 2:4

Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-11

CPT-sondering

Projekt				Plats			
Projektnummer U12020				Borrhål 17			
Borrföretag				Sonderingsdatum 2012-03-16			
Förbörningsdjup 0.00 m		Geometri Normal		Startdjup 0.00 m		Vätska i filter	
Stoppdjup 3.92 m		Fältgeotekniker AB		Grundvattenyta 0.00 m		Utrustning	
Referens		☒ Portryck registrerat vid sondering					
Kalibreringsdata				Nollvärden			
Sond nr 4263		Inre friktion O _c 0.0 kPa		Portryck (kPa)		Friktion (kPa)	
Datum 2012-03-05		Inre friktion O _f 0.0 kPa		Före 263.70		Före 110.00	
Areafaktor a 0.842		Cross talk c ₁ 0.000		Efter 262.40		Efter 110.10	
Areafaktor b 0.000		Cross talk c ₂ 0.000		Diff -1.30		Diff 0.10	
Skalfaktorer				Korrigerig			
Portryck Område Faktor		Friktion Område Faktor		Spetstryck Område Faktor		Portryck (ingen)	
2.00 3518		0.50 3739		50 1348		Friktion (ingen)	
				Spetstryck (ingen)			
				Bedömd sonderingsklass			
☐ Använd skalfaktorer vid beräkning							
Portrycksobservationer		Skiktgränser		Klassificering			
Djup (m)		Djup (m)		Djup (m)		Densitet	
0.00				Från Till (ton/m ³)		Flytgräns	
				0.00 0.30 1.98			
				0.30 1.00 1.91			
				1.00 2.40 1.86			
				2.40 3.00 1.76		0.52	
				3.00 4.00 1.68		0.49	
						Jordart	
						saSi	
						siLet	
						siLet	
						siLe	
						siLe	
Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007							



CPT-sondering

Projekt						Främmestad					
Projektnummer						U12020					
Borr företag											
Plats											
Borrhål						20					
Sonderingsdatum						2012-03-16					
Förborrningsdjup						0.00 m					
Startdjup						0.00 m					
Stoppdjup						7.38 m					
Grundvattenyta						0.00 m					
Referens											
Geometri						Normal					
Vätska i filter											
Fältgeotekniker						AB					
Utrustning											
☒ Portryck registrerat vid sondering											
Kalibreringsdata						Nollvärden					
Sond nr						4263					
Datum						2012-03-05					
Areafaktor a						0.842					
Areafaktor b						0.000					
Inre friktion O _c						0.0 kPa					
Inre friktion O _f						0.0 kPa					
Cross talk c ₁						0.000					
Cross talk c ₂						0.000					
Skalfaktorer						Korrigering					
Portryck Område Faktor						Portryck (ingen)					
Friktion Område Faktor						Friktion (ingen)					
Spetstryck Område Faktor						Spetstryck (ingen)					
Bedömd sonderingsklass											
☐ Använd skalfaktorer vid beräkning											
Portrycksobservationer						Skiktgränser					
Djup (m)						Djup (m)					
0.00											
Portryck (kPa)											
0.00											
Klassificering											
Djup (m)						Densitet					
Från Till						(ton/m³)					
0.00 0.40						1.78					
0.40 0.60						2.05					
0.60 1.00						1.96					
1.00 2.00						1.89					
2.00 3.00						1.72					
3.00 6.00						1.76					
Flytgräns						Jordart					
0.54						huSi					
0.41						siLet					
						siLet					
						siLe					
						siLe					
Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007											

CPT-sondering

Referens

Nivå vid referens

Grundvattentyta 0.00 m

Startdjup 0.00 m

Förbörningsdjup 0.00 m

Förborrat material

Utrustning

Geometri Normal

Projekt Främmostad


Projekt nr U12020

Plats

Borrhål 20



Sonderingsdatum 2012-03-16

Bilaga 2:8



Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-11



ANM

BETECKNINGAR ENL SGF/BGS. SE WWW.SGF.NET

13-20 UNGEFÄRLIGT LÄGE

KOORDINATSYSTEM
 I PLAN: SWREF 99 13:30
 I HÖJD: RH 00

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

FRÄMMESTAD









ESSUNGA KOMMUN

TOMTER FÖR SKOLA OCH VILLOR
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PLAN



RITAD IS		GRAMSKAD TT		PLAN	
HANDLÄGGARE DL		DATUM 2012-04-11		SKALA 1:500	
ANSVARIG HANDLÄGGARE DANIEL LINDBERG		ARBETSNR U12020		RITNINGSNUMMER G101	
				FORMAT A1	
				BET	



ANM

BETECKNINGAR ENL SGF/BGS. SE WWW.SGF.NET
hu humushaltig

MARKYTAN MELLAN SONDERINGSPUNKTERNA
ÄR EJ AVVÄGD.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

Bohusgeo AB
Bastiongatan 26, 451 58 UDDEVALLA TEL. 0522-946 50
www.bohusgeo.se

FRÄMMESTAD

ESSUNGA KOMMUN

TOMTER FÖR SKOLA OCH VILLOR

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

SEKTION

RITAD IS	GRANSKAD TT	DATUM 2012-04-11	SKALA 1:200	FORMAT A1
HANDLAGGARE DL	ANSVARIG HANDLAGGARE DANIEL LINDBERG	ARBETSNR U12020	RITINGSNUMMER G301	BET

Främmestad

**Essunga Kommun
Tomter för skola och villor**


Geoteknik

Utvärderingar, och bedömningar

PM 2012-04-12

Uddevalla 2012-04-12

Bohusgeo AB



Daniel Lindberg

Uppdragsansvarig

daniel@bohusgeo.com

Tel direkt: 0522-946 58

Bohusgeo AB

Bastiongatan 26


451 50 Uddevalla

Tel: 0522-946 50

Fax: 0522-359 78

Hemsida: bohusgeo.se

Reg.nr: 14-556601-5243



Tobias Thorén

Granskat

Innehåll

Textdel	Sida 3 – 5
Sammanställning av skjuvhållfastheter	Sida 6
Bilagor	
Plan, undersökningspunkter, planerad byggnad	Bilaga 1
CPT-sondering, utvärdering med CONRAD	Bilaga 2:1-2:12

Uppdrag

På uppdrag av ALP Markteknik AB har vi utfört en översiktlig geoteknisk undersökning och utredning för en tomt avsedd för en skolbyggnad samt för fyra mindre tomter avsedda för småhus i Främmestad, Essunga kommun.

Syfte

Undersökningen syftar till att utgöra underlag för att översiktligt redovisa jordlagerförhållandena och grundläggningsförutsättningar.

Underlag

Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av:

- fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten finns redovisade i en rapport 2012-03-11 (arb.nr U12020).
- Utredningsunderlag/Planritning erhållen av ALP Markteknik, daterad 2012-02-16 och med ritningsnummer M1-10.1-01.

Befintlig och planerad byggnation

Inom tomterna (för skolbyggnaden samt de fyra småtomterna) finns idag ingen befintlig byggnation.

Det är i dagsläget okänt hur de planerade byggnaderna skall utformas och placeras inom tomterna.

Mark, vegetation och topografi

De undersökta områdena kan delas upp i två delområden, ett där skolan är avsedd att ligga och ett där tomterna för småhus är avsedda att ligga. De mäter vardera ca 30 x 50 m och är belägna i ett område med ängs- och åkermark. I söder och väster avgränsas området av lokalgator och i öster av intilliggande fastighet, se bilaga 1. Markytans nivå varierar inom båda områdena mellan ca

+74.5 och ca +75.5. Markytan är i regel flack. Norr om de undersökta områdena har berg i dagen påträffats ställvis.

Geotekniska förhållanden

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 3 och ca 8 m. Jordlagren bedöms under det ca 0.3 m tjocka vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av:

- fast ytlager
- lera
- friktionsjord vilande på berg

Det fasta ytlagret utgörs av **silt** och **torrskorpelera** och tjockleken varierar i huvudsak mellan ca 2 och ca 3 m i de undersökta punkterna.

Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 25 och ca 50 %. Silten är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen.

Lera finns till mellan ca 3 m och ca 6 m djup under markytan. Tjockleken varierar mellan ca 1 m och ca 4 m.

Lokalt saknas lera. Leran är i regel siltig. Vattenkvoten och konflytgränsen har uppmätts till mellan ca 40 och 55 %.

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom CPT-sonderingar. En sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Figur 1. Den korregerade skjuvhållfastheten med hänsyn till konflytgränsen uppgår till mellan ca 18 och 20 kPa under det fasta ytlagret.

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna har i regel trängt ned mellan ca 0.2 och ca 1.5 m och stoppat i den fast lagrade friktionsjorden, i regel har stopp mot sten, block eller berg erhållits.

Geohydrologiska förhållanden

Grundvattennivån har inte uppmätts. Den bedöms normalt ligga 2-3 m under markytan med tanke på torrskorpans tjocklek. I samband med nederbördsrika perioder bedöms den kunna stiga till markytans nivå.

Släntstabilitet

Då områdena är flacka utan några större nivåskillnader bedöms släntstabiliteten under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande inom de undersökta områdena och den planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande.

Sättningar och grundläggning

Utförda sonderingar visar på en 2-3 m tjock torrskorpa och att lera förekommer i varierande omfattning i de flesta undersökningspunkterna. Uppmätta skjuvhållfastheter indikerar att leran kan påföras ingen eller en begränsad belastning utan att långtidssättningar uppkommer. En viss osäkerhet finns angående skjuvhållfastheten då vingförsök ej utförts. De byggnader som helt eller delvis kommer att ligga där det finns lera bedöms därför med nuvarande underlag behöva grundläggas med helt kompenserad grundläggning eller till fast botten med plintar eller spetsbärande pålar och att golvet görs fribärande.

För att utreda möjligheterna till en ytlig grundläggning erfordras kompletterande undersökningar. Då jordlagerförhållandena inom de undersökta områdena varierar bör lämplig grundläggning för respektive byggnad utredas var för sig.

Nivåsättningen är i dagsläget inte känd och laster från eventuella uppfyllnader kan komma att behöva kompenseras med lättfyllning för att undvika marksättningar och påhängslaster på eventuella pålar.

Infiltration

För att ej minska grundvattenbildningen, erhålla viss rening av dagvattnet, inte påverka omkringliggande vegetation mm, bör infiltration övervägas.

Markradon

Markradonhalten har inte uppmätts.

Föroreningar

Förekomsten av föroreningar har inte undersökts.

Kompletterande undersökningar i samband med projektering och byggande


I samband med exploateringen bör markradonmätningar utföras, speciellt om friktionsjord finns i schaktbotten.

För att mer precist kunna ange lämplig grundläggning och hur grundläggningen bör utformas för de planerade byggnaderna föreslås att undersökningen utökas då byggnadernas (och eventuella uppfyllnader) läge, nivåsättning och utformning har fastställts.




Främmestad
U12020
Korrigerade värden

Utvärderat av
2012-04-11 18:44:32



Figur 1 Korrigerade skjuvhållfastheter, sammanställda mot djup



Plan och undersökningspunkter

CPT-sondering

Projekt Främmestad		Plats	
Projektnummer U12020		Borrhål 13	
Borrföretag		Sonderingsdatum 2012-03-15	
Förborrningsdjup	0.00 m	Geometri	Normal
Startdjup	0.00 m	Vätska i filter	
Stoppdjup	5.06 m	Fältgeotekniker	AB
Grundvattenyta	0.00 m	Utrustning	
Referens		☒ Portryck registrerat vid sondering	

Kalibreringsdata				Nollvärden			
Sond nr	4263	Inre friktion O_c	0.0 kPa		Portryck (kPa)	Friktion (kPa)	Spetstryck (MPa)
Datum	2012-03-05	Inre friktion O_f	0.0 kPa	Före	264.30	110.10	7.68
Areafaktor a	0.842	Cross talk c_1	0.000	Efter	263.00	110.10	7.70
Areafaktor b	0.000	Cross talk c_2	0.000	Diff	-1.30	0.00	0.02

Skalfaktorer						Korrigerig	
Portryck		Friktion		Spetstryck		Portryck	(ingen)
Område	Faktor	Område	Faktor	Område	Faktor	Friktion	(ingen)
2.00	3518	0.50	3739	50	1348	Spetstryck	(ingen)
						Bedömd sonderingsklass	

☐ Använd skalfaktorer vid beräkning

Portrycksobservationer		Skiktgränser	Klassificering				
Djup (m)	Portryck (kPa)	Djup (m)	Djup (m)		Densitet		
0.00	0.00		Från	Till	(ton/m ³)	Flytgräns	Jordart
			0.00	0.30	2.00		husaSi
			0.30	1.00	2.02		siLet
			1.00	2.50	1.91		siLet
			2.50	3.00	1.70	0.55	siLe(t)
			3.00	3.50	1.82	0.40	siLe

Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007

CPT-sondering utförd enligt SGF Rapport 1:93

Förborrningsdjup 0.00 m

Start djup 0.00 m

Stopp djup 5.06 m

Grundvattenyta 0.00 m

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Normal

Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond nr 4263


Projekt Främmostad

Projekt nr U12020

Plats

Borrhål 13

Datum 2012-03-15



Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-12


CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens
Nivå vid referens 0.00 m
Grundvattenyta 0.00 m
Startdjup 0.00 m

Förbörningsdjup 0.00 m
Förborrat material
Utrustning
Geometri Normal

Utvärderare
Datum för utvärdering

Projekt Främme stad
Projekt nr U12020
Plats
Borrhål 13
Datum 2012-03-15



Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-12

CPT-sondering

Projekt Främmestad		Plats																																								
Projektnummer U12020		Borrhål 16																																								
Borrföretag		Sonderingsdatum 2012-03-15																																								
Förborrningsdjup 0.00 m	Geometri Normal																																									
Startdjup 0.00 m	Vätska i filter																																									
Stoppdjup 4.42 m	Fältgeotekniker AB																																									
Grundvattenyta 0.00 m	Utrustning																																									
Referens	☒ Portryck registrerat vid sondering																																									
Kalibreringsdata		Nollvärden																																								
Sond nr 4263	Inre friktion O_c 0.0 kPa	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Portryck (kPa)</th> <th>Friktion (kPa)</th> <th>Spetstryck (MPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Före</td> <td>263.40</td> <td>110.10</td> <td>7.68</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>262.80</td> <td>110.10</td> <td>7.69</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-0.60</td> <td>0.00</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table>			Portryck (kPa)	Friktion (kPa)	Spetstryck (MPa)	Före	263.40	110.10	7.68	Efter	262.80	110.10	7.69	Diff	-0.60	0.00	0.01																							
	Portryck (kPa)	Friktion (kPa)	Spetstryck (MPa)																																							
Före	263.40	110.10	7.68																																							
Efter	262.80	110.10	7.69																																							
Diff	-0.60	0.00	0.01																																							
Datum 2012-03-05	Inre friktion O_f 0.0 kPa																																									
Areafaktor a 0.842	Cross talk c_1 0.000																																									
Areafaktor b 0.000	Cross talk c_2 0.000																																									
Skalfaktorer		Korrigerig																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00 3518</td> <td>0.50 3739</td> <td>50 1348</td> </tr> </tbody> </table>	Portryck	Friktion	Spetstryck	Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor	2.00 3518	0.50 3739	50 1348	Portryck (ingen) Friktion (ingen) Spetstryck (ingen)																																
Portryck	Friktion	Spetstryck																																								
Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor																																								
2.00 3518	0.50 3739	50 1348																																								
		Bedömd sonderingsklass																																								
☐ Använd skalfaktorer vid beräkning																																										
Portrycksobservationer		Skiktgränser	Klassificering																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Portryck (kPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)	Portryck (kPa)	0.00	0.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Djup (m)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Djup (m)</th> <th>Densitet (ton/m³)</th> <th>Flytgräns</th> <th>Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.30</td> <td>1.98</td> <td></td> <td>husaSi</td> </tr> <tr> <td>0.30</td> <td>1.00</td> <td>1.91</td> <td></td> <td>siLet</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>2.40</td> <td>1.86</td> <td></td> <td>siLet</td> </tr> <tr> <td>2.40</td> <td>3.00</td> <td>1.76</td> <td>0.52</td> <td>siLe</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>4.30</td> <td>1.68</td> <td>0.49</td> <td>siLe</td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)		Densitet (ton/m ³)	Flytgräns	Jordart	Från	Till				0.00	0.30	1.98		husaSi	0.30	1.00	1.91		siLet	1.00	2.40	1.86		siLet	2.40	3.00	1.76	0.52	siLe	3.00	4.30	1.68	0.49	siLe
Djup (m)	Portryck (kPa)																																									
0.00	0.00																																									
Djup (m)																																										
Djup (m)		Densitet (ton/m ³)	Flytgräns	Jordart																																						
Från	Till																																									
0.00	0.30	1.98		husaSi																																						
0.30	1.00	1.91		siLet																																						
1.00	2.40	1.86		siLet																																						
2.40	3.00	1.76	0.52	siLe																																						
3.00	4.30	1.68	0.49	siLe																																						
Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007																																										

CPT-sondering utförd enligt SGF Rapport 1:93

Förborrningsdjup 0.00 m

Referens

Start djup 0.00 m

Nivå vid referens

Stopp djup 4.42 m

Förborrat material

Grundvattenyta 0.00 m

Geometri

Normal

Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond nr 4263


Projekt Främmostad

Projekt nr U12020

Plats

Borrhål 16

Datum 2012-03-15



Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-12

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens

Nivå vid referens

Grundvattenyta

Startdjup

Förborringsdjup

Förborrat material

Utrustning

Geometri

Utvärderare

Datum för utvärdering


Projekt

Projekt nr

Plats

Borrhål

Datum



Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-12

CPT-sondering

Projekt				Plats			
Projektnummer U12020				Borrhål 17			
Borrföretag				Sonderingsdatum 2012-03-16			
Förbörningsdjup 0.00 m		Geometri Normal		Startdjup 0.00 m		Vätska i filter	
Stoppdjup 3.92 m		Fältgeotekniker AB		Grundvattenyta 0.00 m		Utrustning	
Referens		☒ Portryck registrerat vid sondering					
Kalibreringsdata				Nollvärden			
Sond nr 4263		Inre friktion O _c 0.0 kPa		Portryck (kPa)		Friktion (kPa)	
Datum 2012-03-05		Inre friktion O _f 0.0 kPa		Före 263.70		Före 110.00	
Areafaktor a 0.842		Cross talk c ₁ 0.000		Efter 262.40		Efter 110.10	
Areafaktor b 0.000		Cross talk c ₂ 0.000		Diff -1.30		Diff 0.10	
Skalfaktorer				Korrigerings			
Portryck Område Faktor		Friktion Område Faktor		Spetstryck Område Faktor		Portryck (ingen)	
2.00 3518		0.50 3739		50 1348		Friktion (ingen)	
				Spetstryck (ingen)			
				Bedömd sonderingsklass			
☐ Använd skalfaktorer vid beräkning							
Portrycksobservationer		Skiktgränser		Klassificering			
Djup (m)		Djup (m)		Djup (m)		Densitet	
0.00				Från Till (ton/m ³)		Flytgräns	
				0.00 0.30 1.98			
				0.30 1.00 1.91			
				1.00 2.40 1.86			
				2.40 3.00 1.76		0.52	
				3.00 4.00 1.68		0.49	
						Jordart	
						saSi	
						siLet	
						siLet	
						siLe	
						siLe	
Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007							

CPT-sondering utförd enligt SGF Rapport 1:93

Förborrningsdjup 0.00 m

Start djup 0.00 m

Stopp djup 3.92 m

Grundvattenyta 0.00 m

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Normal

Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning


Sond nr 4263

Projekt
Projekt nr U12020

Plats

Borrhål 17

Datum 2012-03-16



Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-12

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

Förbörningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri


Utvärderare
Datum för utvärdering

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

U12020

17

2012-03-16



Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-12

CPT-sondering

Projekt Främmestad		Plats	
Projektnummer U12020		Borrhål 20	
Borrföretag		Sonderingsdatum 2012-03-16	
Förborrningsdjup	0.00 m	Geometri	Normal
Startdjup	0.00 m	Vätska i filter	
Stoppdjup	7.38 m	Fältgeotekniker	AB
Grundvattenyta	0.00 m	Utrustning	
Referens		☒ Portryck registrerat vid sondering	

Kalibreringsdata				Nollvärden			
Sond nr	4263	Inre friktion O_c	0.0 kPa		Portryck (kPa)	Friktion (kPa)	Spetstryck (MPa)
Datum	2012-03-05	Inre friktion O_f	0.0 kPa	Före	263.60	110.10	7.69
Areafaktor a	0.842	Cross talk c_1	0.000	Efter	261.90	110.20	7.68
Areafaktor b	0.000	Cross talk c_2	0.000	Diff	-1.70	0.10	-0.01

Skalfaktorer						Korrigerig	
Portryck		Friktion		Spetstryck		Portryck	(ingen)
Område	Faktor	Område	Faktor	Område	Faktor	Friktion	(ingen)
2.00	3518	0.50	3739	50	1348	Spetstryck	(ingen)
						Bedömd sonderingsklass	

☐ Använd skalfaktorer vid beräkning

Portrycksobservationer		Skiktgränser	Klassificering				
Djup (m)	Portryck (kPa)	Djup (m)	Djup (m)		Densitet (ton/m ³)	Flytgräns	Jordart
0.00	0.00		Från	Till			
			0.00	0.40	1.78		huSi
			0.40	0.60	2.05		siLet
			0.60	1.00	1.96		siLet
			1.00	2.00	1.89		siLet
			2.00	3.00	1.72	0.54	siLe
			3.00	6.00	1.76	0.41	siLe

Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007

CPT-sondering utförd enligt SGF Rapport 1:93

Förborrningsdjup 0.00 m

Start djup 0.00 m

Stopp djup 7.38 m

Grundvattenyta 0.00 m

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Normal

Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond nr

4263


Projekt Främmostad

Projekt nr U12020

Plats

Borrhål 20

Datum 2012-03-16




Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-12

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Främmostad
 Projekt nr U12020
 Plats
 Borrhål 20
 Datum 2012-03-16

Referens
 Nivå vid referens 0.00 m
 Grundvattenyta 0.00 m
 Startdjup 0.00 m
 Förborringsdjup 0.00 m
 Förborrat material
 Utrustning
 Geometri Normal
 Utvärderare
 Datum för utvärdering



Arb.nr: U12020

Datum: 2012-04-12